EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N°d'imprimé : ZP21568767

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	09/02/2023	23000373

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/02/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S022Z090

(9) RAISON SOCIALE C.M.P.L. PLESTAN

(3) COORDONNÉES ZA Carrefour Les Landes de Penthièvre
22640 PLESTAN

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 022Z7011

NOM ET PRÉNOM : HERVE ANTHONY

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BL-169-PM (F)	06/04/2011	14/03/2006

Marque	Genre	Carrosserie
SAMRO	REM	BEN AMO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
VK1RT26WJMA500080	O4

Type/CNIT	Énergie
RT26WJMA	

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule remorque de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : FV-796-WS

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

otices des cons-

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme

6.2.9.c.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche (Milieu)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :
Efficacité globale (≥ à 43%) : 67%
Efficacité par essieu : E1 : 72% E2 : 70% E3 : 57%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 2% E2 : 3% E3 : 4%

Frein de secours : indépendance des circuits