EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N°d'imprimé : ZP21652550

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	05/07/2024	24001378

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

04/07/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S022Z090

(9) RAISON SOCIALE : C.M.P.L. PLESTAN

(3) COORDONNÉES : ZA Carrefour Les Landes de Penthièvre
22640 PLESTAN

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 022Z7012

NOM ET PRÉNOM : non renseignés

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AQ-901-JE (F)	15/04/2010	10/06/2005

Marque	Genre	Carrosserie
SAMRO	REM	BEN AMO

(1) N° dans la série du type (VIN) : VK1RT26WJMA500041

(5) Catégorie internationale : O4

Type/CNIT : TR26WJMA

Énergie :

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule remorque de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : CV-321-LV

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :



(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Avant Arrière)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :

Efficacité globale (≥ à 43%) : 66%

Efficacité par essieu : E1 : 72% E2 : 70% E3 : 58%

Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 4% E2 : 9% E3 : 19%

Frein de secours : indépendance des circuits