PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : Z029714826

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	12/02/2026	26027250

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ

11/02/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S083Z229

(9) RAISON SOCIALE : GASQUET CONTROLE TECHNIQUE

(3) COORDONNÉES : 2027, AV J. GASQUET
83100 TOULON
83100 TOULON
Tel:04.94.27.55.29 Fax:04.94.27.91.95

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 083Z1433

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BP-053-LW (F)	03/06/2011	03/06/2011

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1KW25B545750876	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP0074206	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

160368

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG,ARD)
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (AVG,AVD)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG,ARD)
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)
6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré (AVD)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG,AVD,ARG,AR,ARD)
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVD)
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 27/05/2019 : 114522 km / 21/05/2021 : 129819 km / 23/05/2023 : 141357 km / 16/05/2025 : 155433 km / 28/01/2026 : 160363 km

Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ».

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	+4.8 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	10%		7%	
Forces verticales :	862 daN		579 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	335 daN	335 daN	214 daN	211 daN
Déséquilibre (<20%) :	0%		2%	
Forces de freinage (efficacité):	335 daN	335 daN	214 daN	211 daN
Taux d'efficacité global (≥50%) :	75			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 22%			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51 m-1)	C2 : <0.10	C3 : 0.12	C4 : <0.10	Moyenne : <0.10
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.1%		-2.3%	
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	-4.0%		-2.4%	

BP-053-LW

CT 11/02/2028

N° D'AGRÉMENT :S083Z229
N° DE SÉRIE :VF1KW25B545750876
N° D'IMPRIMÉ : Z029714826