RENAULT KANGOO 226801 04/05/2011

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**KANGOO**	**226801**	**04/05/2011**

Commentaires globaux

BON ÉTAT GÉNÉRAL
INTÉRIEUR EXTÉRIEUR
HORMIS PEINTURE
TERNE À REFAIRE.
CONTRÔLE MOTEUR
IMPOSSIBLE BATTERIE HS



Le

09/04/2026

À

COLMAR - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/0e0c374d-2468-45d6-b262-981eea695e84

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Voiture particulière
Identification vendeur	SDIS 68

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Kangoo
Date de mise en circulation ou année	04/05/2011
Numéro de série	VF1KW25B545383476
Numéro d'immatriculation	BM-930-ZN
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Usé
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Radio CD, climatisation, régulateur de vitesse
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Carrosserie ok mais peinture à refaire, terne, intérieur propre. Contrôle moteur impossible batterie hs
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Voiture particulière
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	195/65/15
Etat des pneus	Usé
Etat carrosserie	Bon mais peinture terne
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Propre
Transmission	Avant
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	226801

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre



Autre photo intérieur





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Bon état général intérieur extérieur hormis peinture terne à refaire. Contrôle moteur impossible batterie hs