RENAULT KANGOO 97311 07/06/2011

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**KANGOO**	**97311**	**07/06/2011**

Commentaires globaux

**ÉTAT GÉNÉRAL BON,
MAIS SALE**






Le

25/02/2026

À

STRASBOURG - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/0b27778f-33fc-42d5-9c29-ebb72ec02801

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	EMS

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Kangoo
Date de mise en circulation ou année	07/06/2011
Numéro de série	VF1FW1AB544620474
Numéro d'immatriculation	BF-358-BJ
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Manuelle
Etat trains roulants	Bon
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Bon état général, mais véhicule sale, nécessite un nettoyage complet
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Fourgonnette
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	195/65/15
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Correct
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	5

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur




Photos pneus ou chenilles





Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	97311

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)




PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	État général bon, mais sale