AER

# FICHE DE CONTRÔLE

| DATE : | IMMATRICULATION | MARQUE / VERSION | KILOMETRAGE |
|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | FJ-542-EV | RENAULT / KANGOO II | 258 363 |

| | Mauvais | Moyen | Bon | Neige | | OK | Abimée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pneu AVD | | | X | | Jante AVD | X | |
| Pneu AVG | | | X | | Jante AVG | X | |
| Pneu ARD | | | X | | Jante ARD | X | |
| Pneu ARG | | | X | | Jante ARG | X | |

*Etat Intérieur*
*ok (propre) N (nettoyer) R (réparer)*


| | OK | N | R |
|---|---|---|---|
| Siège AVG | | X | |
| Siège AVD | X | | |
| Siège ARG | | | |
| Siège ARD | | | |
| Banquettes | | | |
| Moquettes | | X | |
| Ciel de Toit | X | | |

*Papiers /accessoires de bord*

| | OK |
|---|---|
| Carte Grise | X |
| Assurance | X |
| Carnet entretien | |
| Livre de bord | X |
| Constat | X |
| Kit de secours | |
| Double de clefs | X |
| Roue de secours | X |

*Niveau de Carburant*

| Réserve | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Plein |
|---|---|---|---|---|
| | X | | | |



| | Droit | Gauche |
|---|---|---|
| Phare avant | | |
| Anti Brouillard | | |
| Clignotant Rétro | | |
| Optique Arrière | | |
| Vitre Avant | | |
| Vitre Arrière | | |

**Cochez les Eléments abîmés**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PV AV | | PC AR |
| | CAPOT | | COFFRE |
| | AILE AVG | | AILE AVD |
| X | PORTE AVG | X | PORTE AVD |
| | PORTE ARG | X | PORTE ARD |
| | AILE ARG | | AILE ARD |
| | BAS de CAISSE G | | BAS de CAISSE D JANTE |
| | JANTE AVG | | AVD |
| | JANTE ARG | | JANTE ARD |
| | RETROVISEUR G | | RETROVISEUR D |
| | ENJOLIVEUR PC AV | | CALANDRE |
| | BAGUETTE Porte AVG | | BAGUETTE Porte AVD |
| | BAGUETTE Porte ARG | | BAGUETTE Porte ARD |
| | ENJOLIVEUR Aile AVG | | ENJOLIVEUR Aile AVD |
| | ENJOLIVEUR Aile ARG | | ENJOLIVEUR Aile ARD |
| X | PARE BRISE | | TOIT OUVRANT |
| | LUNETTE Arrière | | TOIT Panoramique |
| | Balais Essuie Glace AV | | Balais Essuie Glace AV |

ENTRETIEN À PRÉVOIR / COMMENTAIRES

PARE BRISE FISSURÉ
VEHICULE EN BON ETAT GENERAL
PAS DE VOYANT AU . T.B

- MOTEUR TOURNANT
- BRUIT DANS BOITE DE VITESSE.