INVENTAIRE N°1783 2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**KERAX 220DCI**	**138401**	**8840**

Commentaires globaux

**VENDU EN L'ÉTAT
CORROSION AU NIVEAU
DE LA CABINE CÔTÉ
CONDUCTEUR ET DE LA
BENNE**







Le

13/11/2025

À

1 BIS AVENUE GUTENBERG - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/29fa3451-9e6c-4c85-ba49-75e2bcbc823b

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Poids lourd
Identification vendeur	Conseil départemental Haute-Garonne

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Kerax 220dci
Numéro d'immatriculation	815btz31 / 6902
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	4x4
Nombre de places (car & bus)	3
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Poids lourd
Nombre de portes	2
Etat des pneus	Ok
Etat carrosserie	A revoir
Etat soubassements	Ok
Etat intérieur	Ok
Transmission	Ok

DOCUMENTS

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo flèche ou bras





Photos pneus ou chenilles





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	138401
Nombre d'heures	8840

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Vendu en l'état Corrosion au niveau de la cabine côté conducteur et de la benne