EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZB03024744**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	23/01/2025	25000189

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ

22/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S001Z110

(9) RAISON SOCIALE : ATTIGNAT CONTROLE TECHNIQUE

(3) COORDONNÉES : PARC D'ACTIVITE DU CHAMP DU BOIS
01340 ATTIGNAT

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 001Z7014

NOM ET PRÉNOM : non renseignés

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BW-673-CC (F)	07/10/2011	15/12/2003
Marque	Genre	Carrosserie
RENAULT	CAM	BEN AMO
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale
VF652AFA000059684		N2
Type/CNIT		Énergie
52AFA7 36 L		GO
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

122032

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré (Arrière Gauche Essieu 1)
4.4.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEUR DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse (Avant Gauche)
4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEUR DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (Avant Droite Latéral)
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Gauche Droite)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : A vide

CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤ à 3.00 m^{-1}) :
C1 : <0.10 m^{-1} C2 : <0.10 m^{-1}

Frein de service :
Efficacité globale (≥ à 45%) : 61%
Efficacité par essieu : E1 : 79% E2 : 48%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 6% E2 : 5%

Frein de secours : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0.5% à -3%) : G : -1.1% D : -1.3% 0.8m ≤ h ≤ 1.0m

État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge :
Véhicules non amenagés pour le transport de charges autres que celles prévues pour leur usage

DUPLICATA

BW-673-CC

CT 22/01/2026

S001Z110
A 22/01/2026
BW-673-CC

N° D'AGRÉMENT : S001Z110
N° DE SÉRIE : VF652AFA000059684
N° D'IMPRIMÉ : ZB03024744