RENAULT MASTER 218000 12/02/2010

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**MASTER**	**218000**	**12/02/2010**

Commentaires globaux

MAUVAIS ÉTAT GÉNÉRAL. DIVERSES, PIÈCES MANQUANTES. PORTE SE FERMENT TOUTE SEULE DÉMARRE






Le

03/03/2026

À

ATELIER D'AJACCIO SARROLA CARCOPINO LIEU-DIT CALDANICCIA 20167 MEZZAVIA - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/6e6282b3-d423-4674-b041-0ea04cf1e0e8

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Ctte
Identification vendeur	Collectivité de corse

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Master
Date de mise en circulation ou année	12/02/2010
Numéro de série	VF1UDC3G642363106
Numéro d'immatriculation	AL-198-PQ
Energie	Gasoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Arrière
Etat trains roulants	Correct
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Mauvais état général. Diverses, pièces manquantes. Démarre Porte conducteur se ferme toute seule Corrosion carrosserie
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Ctte benne
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	225 65 16
Etat des pneus	Très bon
Etat carrosserie	Mauvais
Etat soubassements	Moyen
Etat intérieur	Moyen
Transmission	Arrière
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD




Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	218000

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2




Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Mauvais état général. Diverses, pièces manquantes. Porte se ferment toute seule Démarre