RENAULT MAXITY 110 79056 02/12/2008

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**MAXITY 110**	**79056**	**02/12/2008**

Commentaires globaux

CHASSIS CABINE ÉTAT GÉNÉRAL CORRECT, PLATEAU CORROSION DE SURFACE, SOUBASSEMENT OK



Le

24/02/2026

À

STRASBOURG - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/b11df2bf-f380-450b-ba41-7a796c2fe2ba

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Camion plateau
Identification vendeur	Ville de Strasbourg

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Maxity 110
Date de mise en circulation ou année	02/12/2008
Numéro de série	VF6SGFF2481058108
Numéro d'immatriculation	960 BEA 67
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Manuelle
Etat trains roulants	Bon
Nombre de places (car & bus)	État chassis cabine bon, corrosion plateau, intérieur très sale
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Plateau
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	195/70/15
Etat des pneus	Moyen
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Usé, sale
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	5

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photos pneus ou chenilles





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	79056

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)




PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Chassis cabine État général correct, plateau corrosion de surface, soubassement ok

Photos annexes

