
RENAULT SCENIC 248939 21/08/2002

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**SCENIC**	**248939**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
21/08/2002	**ÉGALEMENT USURE DU VOLANT ET POMMEAU DE VITESSE, POINT DE ROUILLE SUR AILERON ARRIÈRE**




Le

18/11/2026

À

RUE ARISTIDE BERGÈS 11870 CARCASSONNE CEDEX - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/d9b59c9e-9175-4b31-90cc-0c8da9056930

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	**VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE**
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Tourisme
Identification vendeur	Agorastore

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Scenic
Date de mise en circulation ou année	21/08/2002
Numéro de série	VF1FDCMH586672151
Numéro d'immatriculation (A)	BN-729-JQ
Puissance	8
Type d'énergie (P.3)	Gazoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation automatique, vitres électriques régulateur de vitesse rétroviseurs électriques
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Vernie peinture plus quelques impacts et hayon carrosserie plus peinture a refaire
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	**VÉHICULE ROULANT**
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	**INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE**

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Rouge
Type de véhicule	Tourisme
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	5
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	205/60 R16 H XL
Etat des pneus	Correct

Photos pneus ou chenilles










Etat carrosserie	Vernie peinture et hayon a reparer
Etat soubassements	Ok
État de l'intérieur	Ok
Transmission	Ok
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Présentation du dernier contrôle technique	PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	17/11/2026

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	248939
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale





Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1









Photo dégât 2



Photo dégât 3





Photo dégât 4



Photo dégât 5





Photo dégât 6









Photo dégât 7





Photo dégât 8







Photo dégât 9





Photo dégât 10





Photo dégât 11





Photo dégât 12








Photo dégât 13



Photo dégât 14













Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	Également usure du volant et pommeau de vitesse, point de rouille sur aileron arrière
Photos annexes	