RENAULT TRAFIC 209000 26/05/2009

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**TRAFIC**	**209000**	**26/05/2009**

Commentaires globaux

ASPECT ÉTAT GÉNÉRAL
BON







Le

08/04/2026

À

COLMAR - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/5b3b90e4-aa9b-4abb-847e-bad3d6298ca9

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Minibus
Identification vendeur	SDIS 68

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Trafic
Date de mise en circulation ou année	26/05/2009
Numéro de série	VF1JLBMB69Y321600
Numéro d'immatriculation	AA-319-VM
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation, radio CD
Nombre de places (car & bus)	Pas noté sur CG
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Contrôle impossible batterie hs État carrosserie bon, peinture terne, intérieur propre
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Minibus
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	205/65/16
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Bon
Transmission	Avant
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	209000

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo sièges avant




Photo sièges arrière





Photo du coffre




Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Aspect état général bon