INVENTAIRE N°1894 2025

Marque	Modèle	Date de mise en circulation ou année	Commentaires globaux
ACOMETIS	**5**	**2007**	**MACHINE D ASPET ENCORE CORRECT MAIS BCP DE TRACES D OXYDATION**





Le

02/12/2025

À

PLERIN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/4e97ab84-fa56-4179-a7f8-c59b2d3e9147

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Voirie - Assainissement
Sous catégorie de produit	Saleuse
Identification vendeur	Es220

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Acometis
Modèle	5
Date de mise en circulation ou année	2007
Numéro de série	9291

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

DOCUMENTS

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo des hydrauliques (quand présent)



PHOTOS INTÉRIEUR

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)








N°
ANNE
03.89.74.66.66
vembre


ANNEE
2007
CE

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3




Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Machine d aspet encore correct mais bcp de traces d oxydation