ATTESTATION DE CONTROLE
INSPECTION CERTIFICATE

VEHICULE-CITERNE
TANK-VEHICLE

Suivant : *According to* **ADR chap. 6.8.2.4 / EN12972**

IMMATRICULATION *UNIT* **EZ-535-YC**

Nature / *Scope* : **Périodique / Periodic**

Rapport n° *Report n°* **9342603/1/1/TBO** **TBO** Rév.

Exploitant / *Propriétaire* *Operator / Owner* : **SUEZ RV OSIS Industrial Cleaning 59279 LOON PLAGE**	Lieu d'intervention / *Place of intervention* : **SUEZ RV OSIS Industrial Cleaning 69360 FEYZIN**

MATIERES AUTORISEES AU TRANSPORT / *SUBSTANCES SUITABLE FOR TRANSPORT*

Code citerne *Tank code* **L4AH+S4AH**

Dispositions spéciales TE (équipement) *Special provisions TE (Item of equipment)* **TE20**

☐ Voir liste annexée au Certificat d'agrément de type *Refer to list appended to type approval Certificate*

☐ ! Citerne dédiée *Dedicated tank* → N° ONU : *UN n°*

Transport ONU 1203 non autorisé / Transportation of UN 1203 not authorized

CARACTERISTIQUES / *CHARACTERISTICS*

Constructeur *Manufacturer*	**RIVARD**
N° agrément de type Type approval number	**MDR.T.06001049-01**
N° série *Serial n°*	**RIV 03 25 SCE 013**
Année de construction *Year of manufacture*	**2008**
Type / type	**RIV 03 25 SCE**
Pression d'épreuve hydraulique *Hydraulic test pressure*	**4,00**
Pression Maximale de Service *Maximum Working Pressure*	**2,20**

Nombre de compartiments *Number of compartments* **1** Volume total *Total volume* **22420** litres *liters*

Revêtement interne *Internal coating* **Sans revêtement / Without coating**

Protection thermique *Thermal protection*
- ☐ Isolation thermique (calorifuge) *Thermal insulation (thermally insulating material)*
- ☐ Ecran pare soleil *Sun shield*
- ☐ Double enveloppe sous vide *Vacuum double envelope*

Dispositif de récupération de COV *VOC recovery system* **Non Installé / Not Installed**

APPLICATION DE L'ARTICLE 25 DE L'ARRETE TMD (citernes RTMD)

Maintien en service possible jusqu'au : **Citerne non concernée / Tank not concerned**

DATES D'INSPECTION / *INSPECTION DATES*

Dernier contrôle *Last inspection*	Type *Type*	**Intermédiaire / Intermediate**
	Date *Date*	**06/2017**
Prochain contrôle Next inspection	Type *Type*	**Intermédiaire / Intermediate**
	Date *Date*	**06/2023 (+/- 3 mois)**

CONTROLES EFFECTUES / *INSPECTIONS PERFORMED*			Résultats / *Results* (*)
Résultat de l'inspection *Inspection result*		**Satisfaisant *Satisfactory***	
Examen documentaire *Examination of documents*			S
Examen intérieur *Internal inspection*			S
Examen extérieur *External inspection*			S
Mesures d'épaisseur (en cas de corrosion, voir rapport séparé) *Thickness measurements (if corrosion, see add. report)*			S
Epreuve hydraulique *Hydraulic pressure test*	Date *Date*	12-juin-20	S
Epreuve d'étanchéité *Leakproofness test*	Date *Date*	12-juin-20	S
	Fluide *Medium*	Eau / Water	
Pression d'épreuve d'étanchéité (bar) *Leakproofness test pressure (bar)*		1,00	
Mesure du vide *Vacuum measurement*			NA
Vérification des équipements de service *Checking of service equipment*			S
Examen du marquage *Marking inspection*			S

(*) NA : Non Applicable - S : Satisfaisant - NS : Non satisfaisant
NA : Not Applicable - S : Satisfactory - NS : Not Satisfactory

EQUIPEMENTS DE SERVICE *SERVICE EQUIPMENTS*

☐	Dispositif(s) de respiration *Breather device(s)*							
☑	Soupape de sécurité *Safety valve*	Nombre Number	1	Tarage Settings	-	+ 3,60	bar	FORT VALE référencée 0818357
☑	Disque de rupture *Bursting disc*	Nombre Number	1	Tarage Settings		+ 3,80	bar	Neuf, CONTINENTAL référencé 8357313 A

OBSERVATIONS *REMARKS*

Certificat d'agrément n°: ADR 19.01451.59.
Les épaisseurs minimales mesurées sont satisfaisantes, VIROLE: (Ep mini: 5,1 mm): 6,4 mm mm, FOND AV (Ep mini: mm): 7,3 mm et FOND AR (Epmini: 5,1 mm): 6,4 mm.

Inspecté par *Inspected by*	**T.BOLLAND**	Centre *Center*	**LEVALLOIS PERRET**	Signature & Cachet / *Visa & Stamp*
		Date d'émission *Date of Issue*	**12 juin 2020**	