Certificat d'immatriculation

41569

N° immatriculation
A. FF-189-CY

Date de 1ère immatriculation
B. 01/04/2019

C.1 LOCABLUE

C.4a EST LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE
C.4.1
C.3 6 RUE ISAAC NEWTON
60230 CHAMBLY

Copie certifiée conforme à l'original le 02/03/2026

LoCaBlue
S.A.S au capital de 732 550 €
Zac Les Portes de l'Oise
Rue Issac Newton - 60230 Chambly
SIRET: 504 715 178 00043 - N° TVA FR87 504 715 178

D.1 DAF
D.2 H4EN3TE205CD6ZZZECA205JMLRSNNKA3355H2
D.2.1 N30DFATR8733895

E. XLRTEH4300G259344

D.3 XF 480 FT
F.1 20500 F.2 19000 F.3 44000
G 7824 G.1 7749
J N3 J.1 TRR J.2 BC J.3 PR SREM
K e4*2007/46*0001*21
P.1 12902 P.2 355 P.3 GO P.6 34
Q S.1 2 S.2 U.1 85
U.2 1256 V.7 V.9 595/2009*2017/1347EURO6
X.1 VISITE AVANT LE 25/01/2024
Y.1 587 Y.2 285
Y.3 0 Y.4 11
Y.5 2.76 Y.6 885.76

Pour le ministre et par délégation,
Le sous-directeur de la protection des usagers de la route

Zoheir BOUAOUICHE

H
I 12/10/2023
Z.1 ENSEMBLE + 5 ESSIEUX : 1 T
Z.2 AUTRE F3 POSS : 50000KG
Z.3 TE POSSIBLE
Z.4

8630164389 53118

COUPON DÉTACHABLE

Certificat d'immatriculation

FF-189-CY 12/10/2023
2023EG45131
XLRTEH4300G259344
DAF
LOCABLUE

002024

CRFRAFF189CY4XLRTEH4300G2593445190401 3TRR<<<
PR<SDAF<<<<<<<<<<<<XF<480<FT<<<<2023EG4513132

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N°d'imprimé : ZP22401382

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	03/03/2026	26006571

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

02/03/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S044Z274

(9) RAISON SOCIALE Contrôle Technique Poids Lourds Nantais

(3) COORDONNÉES : 3 Rue du Danube
44470 THOUARE SUR LOIRE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 044K7003

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FF-189-CY	(F)	12/10/2023	01/04/2019

Marque	Genre	Carrosserie
DAF	TRR	PR SREM

(1) N° dans la série du type (VIN) : XLRTEH4300G259344

(5) Catégorie internationale : N3

Type/CNIT : N30DFATR873J895

Énergie : GO

Document(s) présenté(s) :
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par une société de location de véhicules

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

594605

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : EG-870-WJ

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
NOM DU CENTRE

se : 10 R
e que l
ionne
esse
ystèr
éh
XLRTEH4

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme
0.6.2.a.1. CERTIFICAT DE CARROSSAGE : Absent ou non conforme
0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (Avant Droite)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Droite)
6.2.8.a.1. MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE : Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé (Arrière Gauche Droite Essieu 2 Supérieur)
6.2.9.b.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Accessoire ou équipement non conforme aux exigences (Arrière Gauche Droite)
6.2.9.c.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche (Arrière Gauche Droite)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤ à 0.70 m^{-1}) :
C1 : <0.10 m^{-1} C2 : <0.10 m^{-1}

Frein de service :
Efficacité globale (≥ à 50%) : 65%
Efficacité par essieu : E1 : 72% E2 : 58%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 10% E2 : 1%

Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 28%

Frein de secours : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -1.0% D : -1.5% h : <0.8m

Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G : -1.4% D : -4.0%