PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ : ZP19059101

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	17/11/2026	26012764

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

16/11/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S002Z142

(9) RAISON SOCIALE : Contrôle Technique de la Souche

(3) COORDONNÉES : 32 bis rue Général de Gaulle

02350 Pierrepont

Tel:0323247217

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 002C1131

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FM-638-HB (F)	13/12/2019	13/12/2019

Marque	Désignation commerciale
FORD-CNG-TECHNIK	MONDEO HYBRID

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WF0DXXWPCHKJ55848	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10FCTVP001M371	EH

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

83480

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)
4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptre défectueux ou endommagé (ARG)
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AR)
6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AV,AR)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVD,AR)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08/12/2023 : 42139 km / 05/12/2025 : 70339 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	-1.9 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	4%		1%	
Forces verticales :	963 daN		724 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	299 daN	346 daN	171 daN	167 daN
Déséquilibre (<20%) :	14%		3%	
Forces de freinage (efficacité):	299 daN	346 daN	171 daN	167 daN
Taux d'efficacité global (≥58%) :	58			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 29%			

Émissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.3%) : 0.09 CO ralenti accéléré (≤0.2%) : 0.08 Lambda (0.97 à 1.03) : 1.027

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.4%	-1.6%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-4.0%

PARAGON Print juillet 20