RENAULT CLIO 167278 30/07/2008

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**CLIO**	**167278**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
30/07/2008	**VÉHICULE DE 18 ANS N'A PAS ROULÉ DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES ÉTAT GÉNÉRAL MOYEN**







Le

12/11/2026

À

6 RUE ARMAND BRIMBEUF À LAON - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/6bc3549c-c93e-4411-b0be-961432a701b5

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Vp
Identification vendeur	Département de l'Aisne

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Clio
Date de mise en circulation ou année	30/07/2008
Numéro de série	Vf1bb2u0540013483
Numéro d'immatriculation (A)	2228yj02
Puissance	55 kw
Type d'énergie (P.3)	Essence
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Traction
Etat trains roulants	Usé
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Véhicule de 18 ans n'a pas roulé depuis plusieurs années État général moyen
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanc
Type de véhicule	Vp
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	5
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	175.65r14
Etat des pneus	Moyen

Photos pneus ou chenilles










Etat carrosserie	Moyen
Etat soubassements	Correcte
État de l'intérieur	Correct
Transmission	Traction
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	167278
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8	
Photo dégât 9	
Photo dégât 10	
Photo dégât 11	
Photo dégât 12	
Photo dégât 13	
Photo dégât 14	
Photo dégât 15	

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	Véhicule de 18 ans n'a pas roulé depuis plusieurs années État général moyen
Photos annexes	