# RENAULT CLIO 174392 30/07/2008

| Marque | Modèle | Kilométrage | Nombre d'heures |
|---|---|---|---|
| **RENAULT** | **CLIO** | **174392** | |

| Date de mise en circulation ou année | Commentaires généraux |
|---|---|
| **30/07/2008** | **VÉHICULE DE 18 ANS MAUVAIS ÉTAT GÉNÉRAL FUITE IMPORTANTE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT BOÎTE À AIR DÉMONTÉ PEUT ÊTRE DÉPLACÉ SUR QUELQUES MÈTRES** |









Le

**12/11/2026**

À

**6 RUE ARMAND BRIMBEUF À LAON - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/dfa5f851-27a1-40f6-a313-d7829e58de4d

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Type de produit | VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE |
| Catégorie de produit | Véhicule |
| Sous catégorie de produit | VP |
| Identification vendeur | département de l'Aisne |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Renault |
| Modèle | Clio |
| Date de mise en circulation ou année | 30/07/2008 |
| Numéro de série | Vf1bb2u0540013478 |
| Numéro d'immatriculation (A) | 2237yj02 |
| Puissance | 55kw |
| Type d'énergie (P.3) | Essence |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE MANUELLE |
| Transmission | Traction |
| Etat trains roulants | Usé |
| Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul) | |
| Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur) | Véhicule de 18 ans mauvais état général Fuite importante de liquide de refroidissement boîte à air démonté Peut être déplacé sur quelques mètres |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |

| | |
|---|---|
| Véhicule roulant | MOTEUR TOURNANT MAIS VÉHICULE NON ROULANT |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE | |
| Véhicule remorquable | VÉHICULE REMORQUABLE |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION | |
| Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule | INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| COLOR | Blanc |
| Type de véhicule | Vp |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places (car & bus) | 5 |
| Type de suspension | SUSPENSION MÉCANIQUE |
| Taille des pneumatiques | 175.65r14 |
| Etat des pneus | Usé |

Photos pneus ou chenilles









| | |
|---|---|
| Etat carrosserie | Moyen |
| Etat soubassements | Correcte |
| État de l'intérieur | Correcte |
| Transmission | Traction |
| Nombre de vitesses | 5 |

# DOCUMENTS

## Documents

| | |
|---|---|
| Certificat d'immatriculation présenté | PRÉSENTÉ(E) |

Photo du certificat d'immatriculation




| | |
|---|---|
| Présentation du dernier contrôle technique | NON PRÉSENTÉ(E) |
| Date du dernier contrôle technique | |
| Photo du contrôle technique | |
| Attestation limiteur | |
| Attestation Tachy | |
| PV des mines | |
| Barré rouge | |
| Certificat d'aménagement | |
| Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques) | |
| Photo du certificat de conformité | |
| Autre document | |

# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite




Vue de 3/4 arrière gauche




Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur



# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo du tableau de bord




| | |
|---|---|
| Kilométrage | 174392 |
| Photo compteur d'heures | |
| Nombre d'heures | |

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)




Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2





Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

# CONCLUSION

## Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

| | |
|---|---|
| Commentaires généraux | Véhicule de 18 ans mauvais état général Fuite importante de liquide de refroidissement boîte à air démonté Peut être déplacé sur quelques mètres |
| Photos annexes | |