EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOVISION
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : F069108068

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	11/03/2026	26072705

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

10/05/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S057F279**

(9) RAISON SOCIALE :
YUTZ CONTROLE TECHNIQUE

(3) COORDONNÉES :
RUE DU TILLY

57970 YUTZ
03.82.56.79.79

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 057S1172

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
197 ARV 57 (F)	08-03-2005	07-09-2001

Marque	Désignation commerciale
VOLKSWAGEN	LT46

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WV1ZZZ2DZ1H012856	M1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
2DFAPA46A	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

165723

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

1.1.2.b.2. ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE : Dégagement du frein rendu difficile : fonctionnalité réduite

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)

6.1.1.c.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage (AVG,AVD)

Défaillances mineures

2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif

3.6.1.a.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE : Système inopérant ou manifestement défectueux

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AR)

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

6.2.6.a.1. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) (AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 21/05/2019:131286 Kms / 12/12/2019:134644 Kms / 08/01/2020:135055 Kms / 11/03/2021:139734 Kms / 01/12/2021:144172 Kms / 17/11/2022:149770 Kms / 14/11/2023:156782 Kms / 06/12/2023:156808 Kms / 21/03/2024:157444 Kms / 07/05/2024:157910 Kms / 20/03/2025:161916 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AVG	AV	AVD	ARG	AR	ARD
Ripage (-8 à + 8 m/km)	-9.6m/km					
Dissymétrie suspension (<=30%)	1%			25%		
Forces verticales	1262daN			1086daN		
Frein de service						
Forces de freinage	486daN		451daN	423daN		367daN
Déséquilibre (<20%)	8%			14%		
Force de freinage (efficacité)	486daN		451daN	423daN		367daN
Taux d'efficacité (=>50%)	73%					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)	18%					
Opacité des fumées (0.80m-1) C1:<0.10 C2:<0.10						
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)	G:-3.2%		D:-3.5%			

CT RG VL 068 450 001 - 07/25 ☆