DACIA LODGY 126700 04/08/2017

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
DACIA	**LODGY**	**126700**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
04/08/2017	**VÉHICULE LÉGÈREMENT GRÊLÉ SUR LE PAVILLON ET LE CAPOT AUTOCOLLANT À DÉPOSER SUR PLUSIEURS ÉLÉMENTS DU VÉHICULE**









Le

23/10/2026

À

RHODIS AUTO, 250 CHEMIN DE LA CROISÉE ZA ILE NEUVE 26600 LA ROCHE DE GLUN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/0925b8fc-67ed-45f0-938b-c8fc73c8007d

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	**VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE**
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VP
Identification vendeur	EP-630-SW NATRAN

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	DACIA
Modèle	LODGY
Date de mise en circulation ou année	04/08/2017
Numéro de série	UU1SDE9858027084
Numéro d'immatriculation (A)	EP-630-SW
Puissance	80KW
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Radar de stationnement arrière, vitres, électriques, avant et arrière, rétroviseur, extérieur, électrique, autoradio tactile, GPS USB Commando au volant, régulateur de vitesse
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Véhicule légèrement grêlé sur le pavillon et le capot,Autocollant sur plusieurs parties du véhicule, les pharaons sont légèrement opaque, manque un enjoliveur de roues et les trois autres sont decolorés quelques griffures, rayures et enfoncement sur divers éléments
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanc
Type de véhicule	VP
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	5
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	195/55 R16
Etat des pneus	Bon

Photos pneus ou chenilles










Etat carrosserie	Véhicule, légèrement grêlé sur le pavillon et le capot,Quelques griffures, rayures, enfoncement et autocollants à enlever sur divers éléments du véhicule
Etat soubassements	Bon
État de l'intérieur	Bon
Transmission	Manuel
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur




Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	126700
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale




Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1








STEPWAY



trustoo

Photo dégât 2













Photo dégât 3







Photo dégât 4





Photo dégât 5







Photo dégât 6









Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux Véhicule légèrement grêlé sur le pavillon et le capot autocollant à déposer sur plusieurs éléments du véhicule

Photos annexes