RENAULT CLIO 128188 NC

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**CLIO**	**128188**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
NC	**VÉHICULE SINISTRÉ À L'AVANT, LES ÉLÉMENTS MÉCANIQUES SONT DANS LE COFFRE (PARE-CHOCS, RADIATEUR, OPTIQUE AVANT DROIT AVANT GAUCHE ETC.) INTÉRIEUR COMPLET TRÈS SALE PAS DE DOCUMENTS POUR AUTHENTIFIER LA DATE DE PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION ET LE CONTRÔLE TECHNIQUE ENJOLIVEUR AVANT GAUCHE, MANQUANT MULTIPLES VOYANTS AFFICHÉS AU COMPTEUR**




Le

01/10/2026

À

MOUTTEC LILLE : 218 RUE DE LA LOUVIERE 59273 FRETIN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/b75a0a5c-bdd2-4fca-b6b6-e6ad94a57914

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	**VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE**
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	SOCIÉTÉ
Identification vendeur	AGORASTORE

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	RENAULT
Modèle	CLIO
Date de mise en circulation ou année	NC
Numéro de série	VF1RJA00771496380
Numéro d'immatriculation (A)	GR-980-VH
Puissance	NC
Type d'énergie (P.3)	ESSENCE
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	AVANT
Etat trains roulants	NC
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	GPS Climatisation manuelle Vitres électrique avant Rétroviseur électrique
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Véhicule sinistré à l'avant
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	BLANC
Type de véhicule	SOCIÉTÉ
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	2
Type de suspension	SUSPENSTION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	185/65 R15
Etat des pneus	CORRECT

Photos pneus ou chenilles

















Etat carrosserie	MÉDIOCRE
Etat soubassements	NON VÉRIFIABLE
État de l'intérieur	TRÈS SALE
Transmission	AVANT
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	

Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur







Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	128188
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord





Photo de la console centrale







Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite





Photo sièges avant





Photo sièges arrière



Photo du coffre







Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3







Photo dégât 4









Photo dégât 5



Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux: Véhicule sinistré à l'avant, Les éléments mécaniques sont dans le coffre (pare-chocs, radiateur, optique avant droit avant gauche etc.) Intérieur complet très sale Pas de documents pour authentifier la date de première mise en circulation et le contrôle technique Enjoliveur avant gauche, manquant Multiples voyants affichés au compteur

Photos annexes

