CITROËN JUMPER 151413 10/02/2020

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CITROËN	**JUMPER**	**151413**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
10/02/2020	**PNEU AVANT DROIT CREVÉ OUVERTURE, PORTE COULISSANTE, IMPOSSIBLE BLOCAGE AU NIVEAU DU VERROUILLAGE ANTI VANDALISME BOUCLIER AVANT GAUCHE, CASSÉ ET DÉFORMÉ**





Le

21/10/2026

À

MOUTTEC LILLE, 218 RUE DE LA LOUVIERE, 59273 FRETIN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/d41dc7d2-6504-4fcd-a436-e3175b686806

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	**VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE**
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	UTILITAIRE
Identification vendeur	AGORASTORE

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	CITROËN
Modèle	JUMPER
Date de mise en circulation ou année	10/02/2020
Numéro de série	VF7YBANFB12M33636
Numéro d'immatriculation (A)	FN-010-PY
Puissance	88KW
Type d'énergie (P.3)	DIESEL
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	AVANT
Etat trains roulants	BONS
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation manuelle Autoradio multimédia Vitres électriques Commande au volant Rétroviseur électrique réglable Radar de recul
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	BLANC
Type de véhicule	CAMIONNETTE
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	3
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	215/70/15
Etat des pneus	USES à l'avant - bons à l'arrière

Photos pneus ou chenilles

















Etat carrosserie	CORRECT
Etat soubassements	OK
État de l'intérieur	OK
Transmission	OK
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	16/07/2025
Photo du contrôle technique	



Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	


Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document


Ministère de l'Intérieur

Certificat Provisoire d'Immatriculation

FR-810-PY

du 10/02/2020 au 09/05/2026

CITROEN

YDAHFB/ES

VF7YBAHFB12N53028

3388

3388

5880

1998

1915

M1

CTTE

DB

FOURGON

e3*2007/46*0046*14

2179

88

GO

7

2625

153

10/02/2024

Zoher BOUAOUICHE

294 €

2,76 €

334,76 €

Le CPI ne permet pas la réimmatriculation du véhicule en France ou à l'étranger

The PRC does not allow re-registration of the vehicle in France or abroad

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur












Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	151413
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite





Photo sièges avant






Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)







Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2







Photo dégât 3





Photo dégât 4





Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux: Pneu avant droit crevé Ouverture, porte coulissante, impossible Blocage au niveau du verrouillage anti vandalisme Bouclier avant gauche, cassé et déformé

Photos annexes

