EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOVISION
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : F066505106

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	29/07/2025	25103142

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

28/07/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 28/07/2026

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S086F070**

(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION - SARL P.B.G

(3) COORDONNÉES :
3 AVENUE DE LA LOGE

86440 MIGNE AUXANCES
05.49.47.05.05

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 086F1118

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FQ-454-HQ (F)	09-06-2020	09-06-2020

Marque	Désignation commerciale
FIAT	FIAT DUCATO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZFA25000002N42219	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10FATCT1772573	GN

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

98703

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (D)

4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (D)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)

6.1.3.g.1. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Réservoirs, carters de protection détériorés (C)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+1.0m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		5%			0%	
Forces verticales		1611daN			1449daN	
Frein de service Forces de freinage	579daN		532daN	474daN		481daN
Déséquilibre (<20%)		9%			2%	
Force de freinage (efficacité)	579daN		532daN	474daN		481daN
Taux d'efficacité (=>50%)			67%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			19%			

Émissions à l'échappement
CO Ralenti(<=0.3%) 0.01% CO Accéléré(<=0.2%) 0.02% Lambda(0.97 à 1.03) 1.004

Feux croisement (-3.0% à -0.5%) G:-1.0% D:-0.6%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-3.3% D:-4.0%

CT RG VL 966 160 001 - 04/25 ©