RENAULT PREMIUM 380 513578 21054 26/07/2012

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**PREMIUM 380**	**513578**	**21054**

Date de mise en circulation ou année

26/07/2012



Le

11/06/2025

À

STRASBOURG - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/7f4efaf9-df91-4f02-88cc-58b1fda2f6f7

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Poids lourd ampirol
Identification vendeur	EMS

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Premium 380
Date de mise en circulation ou année	26/07/2012
Numéro de série	VF624CPD000004351
Numéro d'immatriculation	CH-803-ML
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Transmission	Automatique
Etat trains roulants	Essieu AR à vérifier
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Pneus à remplacer, 3ème essieu à réviser, crochet de levage à remplacer
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Poids lourd
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	315/80/R22,5
Etat des pneus	A remplacer
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Corrosion
Etat intérieur	Très sale
Transmission	Automatique

DOCUMENTS

Documents

Attestation Tachy



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur




Photo flèche ou bras



Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	513578

Photo compteur d'heures



Nombre d'heures	21054

Photo tableau de bord



Photo console centrale







Photo kilométrage tachy



Photo poste de conduite



Photo sièges avant






Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8



Photo dégât 9

