EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 636467923

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	15/09/2025	25043049

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

14/09/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S062S239

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE AUTO VAL SAINT MARTIN

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0321800378
1 RUE Charles Gide
62280 ST MARTIN BOULOGNE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 062D1293
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FG-511-GX (F)	21/05/2019	21/05/2019

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C3

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7SXHMRVKT595115	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP0719409	ES

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

130554

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG,AVD.
3.1.1.a.1. CHAMP DE VISION : Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise, AV.
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.
6.1.1.f.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion du berceau, AV.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

26/06/2023 : 90660km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-3.8m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	1%		4%	
Forces verticales :	681daN		430daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	222daN	213daN	154daN	141daN
Déséquilibre (<20%):	4%		9%	
Forces de freinage (efficacité) :	222daN	213daN	154daN	141daN
Taux d'efficacité (≥ 58%):	65%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 20%

Emissions à l'échappement :
CO ralenti (≤ 0,3%): 0.13% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.10% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.003

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.2%	-0.6%
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-4.0%	-3.8%