EXEMPLAIRE REM

N°d'imprimé : Z002445115

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	09/04/2026	26003010

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/04/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S013Z319

(9) RAISON SOCIALE : SARL Contrôle Technique Provence

(3) COORDONNÉES : 26 allée de la Palun
Zi la Palun
13700 Marignane

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 013Z7033

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BB-732-ZP (F)	11/07/2019	07/11/2000

Marque	Genre	Carrosserie
D.A.F.	CAM	PLATEAU

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
XLRAT85XC0E535831	N3

Type/CNIT	Énergie
AT86NSM250	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

350034

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : non conforme

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPOND

Opacité des fumées (≤ à 3.00 m^{-1}) :
C1 : <0.10 m^{-1} C2 : <0.10 m^{-1}

Frein de service :
Efficacité globale (≥ à 45%) : 74%
Efficacité par essieu : E1 : 79% E2 : 74% E3 : 72%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 10% E2 : 14% E3 : 6%

Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 31%

Frein de secours : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0.5% à -3%) : G : -2.1% D : -2.5% 0.8m