EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N°d'imprimé : ZB03076567

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	11/08/2025	25000849

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
10/08/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S071Z208

(9) RAISON SOCIALE : SAS CTPLCN ETABLISSEMENT SECONDAIRE CTVI71

(3) COORDONNÉES : 6 RUE DE LA GRANDE FOUGERE

71160 DIGOIN

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 001Z7001

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CP-128-TX (F)	21/05/2021	14/01/2013

Marque	Genre	Carrosserie
FRUEHAUF	SREM	PLSC

(1) N° dans la série du type (VIN) : VFKFST4FCCAXX2386

(5) Catégorie internationale : 04

Type/CNIT : 040FHFSM2213093

Énergie :

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En Charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule remorque de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : FT-462-EE

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :
Efficacité globale (≥ à 45%) : 56%
Efficacité par essieu : E1 : 53% E2 : 60% E3 : 56%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 7% E2 : 3% E3 : 3%
Frein de secours : Indépendance des circuits

XXXXXXXXXXXX

CT XX/XX/XXXX

N° d'agrément : XXXXXXXX

N° de série : XXXXXXXXXXXXXXXX