IRISBUS RECREO 07/08/2008

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
IRISBUS	**RECREO**		

Date de mise en circulation ou année

07/08/2008

Commentaires généraux







Le

04/09/2026

À

23, RUE ETTORE BUGATTI 37000 TOURS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/d46bd453-f58f-408a-995a-95dc7963341f

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Bus
Identification vendeur	222

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	IRISBUS
Modèle	Recreo
Date de mise en circulation ou année	07/08/2008
Numéro de série	VNESFR1500M004161
Numéro d'immatriculation (A)	Ef-098-ED
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Manuel
Etat trains roulants	Bon état
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Radio cd
Nombre de places (car & bus)	63
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Bon état
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	MOTEUR TOURNANT MAIS VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Bus
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	295 80 R22.5
Etat des pneus	Bon état
Etat carrosserie	Bon état
Etat soubassements	Bon état
État de l'intérieur	Bon état
Transmission	Manuel
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté — PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Photo du contrôle technique



ATTESTATION EAD TCF

Attestation limiteur



CHRONOTACHYGRAPHE

Attestation de Contrôle du Limiteur de Vitesse

N° d'intervention : 7688

- Attestation Tachy
- PV des mines
- Barré rouge
- Certificat d'aménagement
- Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)
- Photo du certificat de conformité
- Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles





Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière



Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)



Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)

Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2





Photo dégât 3





Photo dégât 4





Photo dégât 5





Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux

Photos annexes