DATES NOM VISITES

38

N° d'imprimé : K 008889119

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

~~PROCÈS~~-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	30/08/2024	24039361

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

29/08/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S078K223

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : Avenue des Frère Lumières
ZI Trappes Elancourt
78190 TRAPPES

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 078K7039

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BJ-933-TR (F)	27/07/2012	03/03/2011

Marque	Genre	Carrosserie
IVECO	CAM	BEN AMO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
ZCFA1LM0402571210	N3

Type/CNIT	Énergie
LA1L2843P41	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

97451

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :

0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 2)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤1.05 m^{-1}) :
C1: <0.10 m^{-1} C2: <0.10 m^{-1}
Frein de service :
Efficacité globale (≥ 45%) : global: 57%
Efficacité par essieu : E1: 64% E2: 51%
Déséquilibre (< 20%) : E1: 8% E2: 28%
Frein de stationnement : Efficacité (≥ 18%) : 33%
Frein de secours :
Efficacité globale (≥ 23%) : global: 33%
Efficacité par essieu : E2: 60%
Déséquilibre (< 30%) : E2: 9%
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) : G: -2.0% D: -2.0% h: < 0,8 m