EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **Z002475779**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	09/11/2026	26003051

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ

08/05/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S047Z049

(9) RAISON SOCIALE : CTPL MARMANDAIS

(3) COORDONNÉES :
CHEMIN MICHELET
COMPLEXE AGRICOLE
47200 MARMANDE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 047Z7016

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FJ-750-QG (F)	23/08/2019	23/08/2019
Marque	Genre	Carrosserie
KARSAN	TCP	BUS
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale
NLNC2ELLA10007493		M2
Type/CNIT		Énergie
M20KRNTC000L567		GO
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

161635

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (Avant Gauche)
6.1.3.c.1. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Conduites abrasées (Arrière Droite)
6.1.3.g.1. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Réservoirs, carters de protection détériorés (Arrière)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Droite Essieu 2 Latéral, Arrière)
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2201/02 P2293/12

COMMENTAIRES

Véhicule non soumis aux exigences relatives aux chronotachygraphes de par son usage déclaré

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : A vide
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule de transport en commun de personnes
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤ à 0.52 m^{-1}) :
C1 : <0.10 m^{-1} C2 : <0.10 m^{-1}

Frein de service :
Efficacité globale (≥ à 50%) : 59%
Efficacité par essieu : E1 : 57% E2 : 63%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 10% E2 : 8%

Frein de secours : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -1.3% D : -1.7% h : <0.8m

Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G : -1.1% D : -2.0%

FJ-750-QG

CT 08/05/2027

S047Z049
A 08/05/2027
FJ-750-QG

N° D'AGRÉMENT : S047Z049
N° DE SÉRIE : NLNC2ELLA10007493
N° D'IMPRIMÉ : Z002475779

DUPLICATA