AUTOVISION PL
CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : J005513720

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	19/09/2025	25037985

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

18/03/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S089J074**
(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL
(3) COORDONNÉES :
CHEMIN DES GREVES

89100 SENS (MALAY LE GRAND)
03.86.83.30.04

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 089J7018
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BQ-332-KJ (F)	20/02/2023	03/01/2008

Marque	Genre	Carrosserie
MERCEDES	TCP	CAR

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
WDB9066571S180420	M2

Type/CNIT	Energie
9065DF41545	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

424283

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : A vide
CATEGORIE DU VEHICULE :
Véhicule de transport en commun de personnes

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

9.1.1.b.1. PORTES D'ENTRÉE OU DE SORTIE : Mauvais état (Droite Latéral)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (<=0.50m-1) :
C1:0.10m-1 C2:0.10m-1

Frein de service :
Efficacité globale (>= à 50%) : 74%
Efficacité par essieu : E1 : 70% E2 : 77%
Déséquilibre (<20%) E1 : 5% E2 : 3%
Frein de secours : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0.5% à -3.0%) : G:-1.8% D:-1.9% 0,8 <= h <= 1,0m