EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 633681915

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	20/02/2025	25044618

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

19/02/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 19/02/2026

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S089S106

(9) RAISON SOCIALE : CENTRE DE CONTROLES TECHNIQUES DE L'YONNE

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0386483551
65 AV JEAN JAURES
89000 AUXERRE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 089T1006
SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
8056 SL 89 (F)	03/02/2004	25/04/2003

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	BERLINGO F

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7GBKFWB94035152	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
GBKFWBGL	EG

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

179414

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
6.1.1.g.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis, ARG,AR,ARD.
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, ARG.
8.2.12.d.1. EMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0461

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

19/03/2019 : 136050km / 20/05/2020 : 138367km / 23/03/2021 : 139271km / 23/03/2022 : 150231km / 03/03/2023 : 159999km / 29/02/2024 : 169373km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+8.5m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	2%		6%	
Forces verticales :	713daN		580daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	245daN	283daN	208daN	197daN
Déséquilibre (<20%):	14%		6%	
Forces de freinage (efficacité) :	245daN	283daN	208daN	197daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	72%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 28%

Emissions à l'échappement :
CO ralenti (≤ 0,3%): 0.02% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.02% Lambda (0.97 à 1.03) : 0.998

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.9%	-1.7%