N° D'IMPRIMÉ T22376414

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	21/11/2023	23186480

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
20/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S022T036

(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE AUTOMOBILE DE L ARGOAT

(3) COORDONNÉES : Z.I DE KERHOLLO
22200 SAINT AGATHON
Tél : 02.96.44.75.75

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 022T1160

NOM ET PRÉNOM : LE DIOURON ROMAIN

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
7252 WK 22 (F)	12/08/2002	10/05/2001

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	106

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF31CHFXF52663111	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MPE1001BK570	ES

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
151948

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
1.1.11.d.1. CONDUITES RIGIDES DES FREINS : Conduites mal placées ARG
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD, ARG
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion ARD, ARG
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AV

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 21/11/2019 : 139212 km / 23/11/2021 : 144572 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		2 %	
Forces verticales :	547 daN		347 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	174 daN	167 daN	112 daN	95 daN
Déséquilibre (<20%) :	5 %		16 %	
Forces de freinage (efficacité) :	174 daN	167 daN	112 daN	95 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 61 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 19 %

Émissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.5 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.3 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.017

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.6 % -0.7 %