PEUGEOT 308 212928 17/06/2006

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
PEUGEOT	**308**	**212928**	**17/06/2006**

Commentaires globaux

VEHICULE QUI FONCTIONNE BIEN MALGRÉ UN MANQUE D'ENTRETIEN DE PROPRETÉ. TRÈS SALE INTÉRIEUR ET EXTERIEUR. 4 PNEUS À REMPLACER.





Le

31/03/2026

À

BRECH - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/e16e51fc-23c7-42f2-87ee-02c34ac7e997

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VL Société
Identification vendeur	Transloisir

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	308
Date de mise en circulation ou année	17/06/2006
Numéro de série	VF3LBBHYBGS164771
Numéro d'immatriculation	ED-361-DK
Energie	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	traction
Etat trains roulants	correct
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	vehicule société 2 places
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	intérieur sale. paperrasse a trier et vider
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VP/VL
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	195/65R 15
Etat des pneus	bon
Etat carrosserie	correct mais sale.
Etat soubassements	correct
Etat intérieur	sale. nombreux objets à trier et jeter.
Transmission	manuelle
Nombre de vitesses	5


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles



Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	212928

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite




Photo sièges avant




Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2



Photo dégât 3





Photo dégât 4





Photo dégât 5





Photo dégât 6





Photo dégât 7






Photo dégât 8



Photo dégât 9



Photo dégât 10



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	vehicule qui fonctionne bien malgré un manque d'entretien de propreté. très sale intérieur et exterieur. 4 pneus à remplacer.