RENAULT MASTER 152085 13/02/2020

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**MASTER**	**152085**	**13/02/2020**

Commentaires globaux

VÉHICULE EN BON ÉTAT , CARROSSERIE ET INTÉRIEUR À NETTOYER , BIEN ÉQUIPÉ EN CELLULE ARRIÈRE , LÉGÈRE BOSSE ARRIÈRE GAUCHE



Le

24/03/2026

À

LE GRAND BOURGTHEROULDE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/299ced14-5510-412c-8be2-34a2b6aaf05e

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Fourgon
Identification vendeur	AGORASTORE

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Master
Date de mise en circulation ou année	13/02/2020
Numéro de série	VF1MA000765001865
Numéro d'immatriculation	FN 035 SC
Energie	Gazole
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon état
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Placard arrière , tiroir arrière , établi , étau , prise auxiliaire , gyrophare
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Rayure arrière gauche
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Fourgon
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	225/65/16
Etat des pneus	Bon état
Etat carrosserie	Décalcommunies sur le contour du véhicule , bon état
Etat soubassements	Bon état
Etat intérieur	Bon état
Transmission	Bon état
Nombre de vitesses	X6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD







Photo 3/4 ARG









Photo compartiment moteur







Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché





Kilométrage	152085

Photo tableau de bord



Photo console centrale




Photo poste de conduite



Photo sièges avant






Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)




Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)













PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule en bon état , carrosserie et intérieur à nettoyer , bien équipé en cellule arrière , légère bosse arrière gauche

Photos annexes

