FICHE DE CONTROLE SECURITE
N° CV-22-04387

Date de réalisation du contrôle :
02/10/2026 15:53

Tel agence 09 74 87 53 30

Conforme aux arrêtés des 5 mars et 4 juin 1993 soumettent certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des vérifications générales périodiques prévues à l'article R4323-23 du code du travail.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Compte | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN D'ARCACHON NORD ATLANTIQUE | Numéro du compte | 33C2668 |
| Code gpe articles de service | CARGOPAC C33 | Equipement | C338-06 TERM. ZOELLER NEO ROTARY III 2405 DF CONR |
| Type LC | ROTARY | N° de série | 143974 |
| N° immatriculation véhicule | DY-269-AD | N° de série LC | 1512551003 |
| Contrat de service | | Parc client | BO2616 |
| Client présent au cours de la visite | Oui | Commande de service | CCSF-26-43053 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN D |
| Compte-rendu fait au client | Oui | Numéro d'ordre d'exécution | 00528884 |
| Contact | KEVIN BESOMBES | | |

## OBSERVATIONS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Important : | | Observations - Caméra | RAS |
| Observations - Commandes sur pupitre | RAS | Observations - Norme 1501-1 | Réhausse de trémie bloquée |
| Observations - Boitier porte | RAS | Observations - Fixation Faux Chassis | RAS |
| Observations - Marche pied | RAS | Observations - Lève conteneur | RAS |
| Observations - Poignée de maintien | RAS | Observations - Auto-collants | RAS |
| Observations - Signalisation | RAS | | |

## COMMANDES SUR PUPITRE (essais et fonctionnement)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Interrupteur mise sous tension | Bon état | Boutons d'arrêt d'urgence | Bon état |
| Fonctions : | | Fermeture porte jusqu'à zone de sécur | Bon état |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ouverture de porte | Bon état | Rétroflexe porte | Bon état |
| Ejection | Bon état | Contrôle régime accélération auto | Bon état |
| Recul éjecteur | Bon état | | |

## CONTROLE DES COMMANDES SUR BOITIER PORTE (Essais de fonctionnement)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Boitier Gauche Etat général étanchéité | Bon état | Boitier Droit Etat général étanchéité | Bon état |
| Etat des protections Gauche | Bon état | Etat des protections Droite | Bon état |
| Arrêt d'urgence Gauche | Bon état | Arrêt d'urgence Droit | Bon état |

## MARCHE PIED

| | | | |
|---|---|---|---|
| Déformation MP Gauche | Bon état | Déformation MP Droite | Bon état |
| Fonctionnement Articulation MP Gauche | Bon état | Fonctionnement Articulation MP Droit | Bon état |
| Fixation MP Gauche | Bon état | Fixation MP Droite | Bon état |
| Bande de Caoutchouc MP Gauche | Bon état | Bande Caoutchouc MP Droite | Bon état |
| Sécurité MP Gauche (contacteur) | Bon état | Sécurité MP Droit (contacteur) | Bon état |
| Grille MP Gauche | Bon état | Grille MP Droite | Bon état |

## POIGNEE DE MAINTIEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Déformation PM Gauche | Bon état | Déformation PM droite | Bon état |
| Fixation PM Gauche | Bon état | Fixation PM Droite | Bon état |
| Etat du Revêtement PM gauche | Bon état | Etat du Revêtement PM droit | Bon état |

## SIGNALISATION (Fonctionnement)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Feux de recul gauche | Non contrôlé | Feux de recul droite | Bon état |
| Feux de stop gauche | Bon état | Feux de stop droite | Bon état |
| Antibrouillards gauche | Bon état | Antibrouillards droite | Non contrôlé |
| Clignotants gauche | Bon état | Clignotants droite | Bon état |

FICHE DE CONTROLE SECURITE
N° CV-22-04387

| | | | |
|---|---|---|---|
| Veilleuses gauche | Bon état | Veilleuses droite | Bon état |
| Feux de Gabarit gauche | Bon état | Feux de Gabarit droite | Bon état |
| Gyrophare et F.P.L gauche | Bon état | Gyrophare et F.P.L droite | Bon état |

## CAMERA

| | |
|---|---|
| Caméra | Bon état |

## NORME 1501-1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Blocage Marche Arrière | Bon état | Fonctionnement Présence Ripeurs | Bon état |
| Régulation à 30 Km/h | Bon état | Capteur sur Porte de Visite | Bon état |
| Fonctionnement Barrière immatérielle | Non contrôlé | | |

## FIXATION FAUX CHASSIS / CHASSIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fixation Faux Chassis Gauche | Bon état | Fixation Faux Chassis droite | Bon état |

## LEVE CONTENEUR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Etat sécurités LC (capteur, etc.) | Bon état | Etat du LC (mécanisme en général) | Bon état |
| Etat des vérins et axes articulations LC | Bon état | | |

## AUTO-COLLANTS DE SECURITE

| | |
|---|---|
| Auto-collants Sécurité | Bon état |

## SIGNATURE CLIENT

Signature



| | |
|---|---|
| Signé par | Besombes |
| Date | 02/10/2026 15:55 |
| Type | Default |

## SIGNATURE CONTROLEUR SEMAT

| | |
|---|---|
| Signé par | Méry |

FICHE DE CONTROLE SECURITE
N° CV-22-04387

Signature



Type Par défaut