


EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

N° d'imprimé : D 129752801

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CT VLTP	24/03/2025	25096687

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

23/03/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S079D085
(9) RAISON SOCIALE : C.T.A.
(3) COORDONNÉES : 28, Boulevard de l'Europe
79300 BRESSUIRE
Tél : 05.49.65.31.74 Fax :

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 079D1085
SIGNATURE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
26.03.2024: 176 995 km / 30.03.2023: 128 355 km / 01.04.2022: 107 731 km
01.04.2022: 107 673 km / 07.04.2021: 57 532 km / 20.04.2020: 29 338 km

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FF-450-GP(F)	08/04/2019	08/04/2019

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	JUMPY SPACE TOURER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7VAYHVKKZ033782	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP069S333	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

202058

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+2.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		11 %	
Forces verticales :	1059 daN		818 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	360 daN	333 daN	282 daN	274 daN
Déséquilibre (< 20%) :	8 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	360 daN	333 daN	282 daN	274 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 66 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 28 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées ($0.51m^{-1}$) :	C1: < 0.10	C2: < 0.10		
Feux de croisement (-0.5% à -3%) :	-2.7 %		-2.8 %	