# FIAT DOBLO 79867 25/10/2017

| Marque | Modèle | Kilométrage | Date de mise en circulation ou année |
|---|---|---|---|
| **FIAT** | **DOBLO** | **79867** | **25/10/2017** |

Commentaires globaux

**BON ÉTAT GÉNÉRAL**
**SAUF ENFONCEMENT**
**IMPORTANT COFFRE AG**



Le

**05/06/2026**

À

**LE GRAND BOURGTHEROULDE - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/c909f09b-fe48-47d7-81cb-417155f227a3

trustoo


Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Catégorie de produit | Véhicule |
| Sous catégorie de produit | VU |
| Identification vendeur | GRT Gaz |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Fiat |
| Modèle | Doblo |
| Date de mise en circulation ou année | 25/10/2017 |
| Numéro de série | ZFA26300006H68585 |
| Numéro d'immatriculation | ER-290-MS |
| Energie | GO |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE MANUELLE |
| Transmission | AV |
| Etat trains roulants | Ok |
| Nombre de places (car & bus) | 2 |
| Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur) | Sièges et carrosserie en bon état |
| Véhicule roulant | VÉHICULE ROULANT |
| Moteur tournant | MOTEUR TOURNANT |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| Type de véhicule | Camionnette |
| Nombre de portes | 4 |
| Taille des pneumatiques | 195/60/16 |
| Etat des pneus | Usure AV et AR 40% |
| Etat carrosserie | Satisfaisant |
| Etat soubassements | Ok |
| Etat intérieur | Tapis de sol sales |
| Transmission | AV |
| Nombre de vitesses | 6 |

# DOCUMENTS

## Documents

Contrôle technique



# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



| | |
|---|---|
| Kilométrage | 79867 |

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1







Photo dégât 2





Photo dégât 3







# CONCLUSION

## Conclusion

| | |
|---|---|
| Commentaires globaux | Bon état général sauf enfoncement important coffre AG |