IRISBUS RECREO 456001 30/03/2009

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
IRISBUS	**RECREO**	**456001**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
30/03/2009	**VÉHICULE CORRECT DANS L'ENSEMBLE**









Le

05/11/2026

À

SOISSONS, 16 BV DE METZ - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/1de922a2-7dee-4b74-834c-b56f0df7217b

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Bus
Identification vendeur	Rthdf

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Irisbus
Modèle	Recreo
Date de mise en circulation ou année	30/03/2009
Numéro de série	Vnesfr1600m006586
Numéro d'immatriculation (A)	Ef048br
Puissance	21 CV fiscaux
Type d'énergie (P.3)	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Propulsion
Etat trains roulants	Usé
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Pare-brise HS, porte arrière abîmé
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanc
Type de véhicule	Bus
Nombre de portes	2
Nombre de places (car & bus)	62
Type de suspension	SUSPENSION PNEUMATIQUE
Taille des pneumatiques	295 80 22.5
Etat des pneus	Usé
Photos pneus ou chenilles	
Etat carrosserie	Correcte
Etat soubassements	Bon

État de l'intérieur	Bon
Transmission	Propulsion
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté — **PRÉSENTÉ(E)**

Photo du certificat d'immatriculation







Présentation du dernier contrôle technique — **PRÉSENTÉ(E)**

Date du dernier contrôle technique — 28/08/2026

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur




Attestation Tachy




PV des mines

Barré rouge



Certificat d'aménagement



ATTESTATION D'AMÉNAGEMENT
D'UN VEHICULE EMPLOYE AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES

NOMBRE MAXIMAL DE VOYAGEURS
(y compris le personnel du véhicule)

CONFIGURATIONS ASSISES

	TRANSPORT D'ADULTES				TRANSPORT D'ENFANTS			
	A	B	C	D	E	F	G	H
	1	1	.....	.....	1	1	.....	.....
	0	0	.....	.....	0	0	.....	.....
	01	57	.....	.....	01	57	.....	.....
	0	0	.....	.....	0	0	.....	.....
	0	0	.....	.....	0	0	.....	.....
	0	0	.....	.....	0	0	.....	.....
	30	23	.....	.....	(X)	(X)	(X)	(X)
	52	84			52	84		

CONFIGURATIONS DEBOUT

	TRANSPORT D'ADULTES				TRANSPORT D'ENFANTS			
	1	2	3	4	1	2	3	4
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....


CONDITIONS PARTICULIERES

Le véhicule doit être équipé d'extincteur(s) conforme(s) aux dispositions de l'article 54 de l'arrêté ministériel susvisé.
Le véhicule est muni d'un tachygraphe en application de l'art 37.
Le véhicule est équipé de four de dérivage à l'ouverture des portes
Vitesse maximale autorisée sur autoroute : 100 km/h
Les véhicules non affectés à un service urbain doivent être équipés d'une boîte de premiers secours et d'une lampe autonome
Le véhicule est équipé d'un avertisseur sonore de recul

Fait à AMIGNY le 21 MAI 2019
Le constructeur

IVECO FRANCE

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)



FICHE ET ETIQUETTE N° 27107
ACTIVITE GAD

ATTESTATION DE VERIFICATION PERIODIQUE N° 02-STQ-26-30002

Vérification effectuée par : Airline Diesel Services
Rue Adrienne Pourmentier
ZAC le Vin Mie
02100 SAINT QUENTIN

Je, soussigné(e), Jeremy CARLIER, personnel ou vérificateur qualifié(e)
Association de qualification n° : TCP(23.3021108)

Certifie que l'Equipement Ainsi Désigné ci-après a été vérifié et que son fonctionnement et ses résultats sont conformes aux règles applicables et mentionnés du montage fournies par le fabricant.

Description du véhicule : Marque : IRISBUS
Modèle : RECREO
Immatriculation : EF-346-BR
N° Série (VIN) : VNESFR16DM018686

Description du Dispositif pour le Véhicule Marque : DRAGER
Modèle : INTERLOCK XT
Certificat N° Série : ARHB-3423
Certificat N° Série : ARDC-8641
N° PV UTAC : 16/03469

Matériel utilisé : N° Lot gaz étalon : AIR PRODUCT GAZMETEC3 3804093
Concentration (ppm) : 29.7

Date prochaine VP : 03/01/2027

Fait à : SAINT QUENTIN
Le : 03/01/2026
Vérificateur qualifié : Jeremy CARLIER
Signature :

AIRLINE DIESEL SERVICES
ETS SEH
Activité de maintenance
Zac Le Vin Mie - Rue Pharmacien
02100 SAINT QUENTIN
Tél. 03 23 67 11 90 - Fax : 03 23 67 11 91

Distribution contrôle N° 110 ANE
Classement Contrôle Ok
Nulle Original ou Client
N° 0001/26 Page 1 / 1

Photo du certificat de conformité



Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	456001
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe



Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière



Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)


Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur


PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2





Photo dégât 3





Photo dégât 4





Photo dégât 5





Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux — Véhicule correct dans l'ensemble

Photos annexes