AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

ATTENTION
ne pas dépasser la date de la contre visite

N° d'imprimé : F067178493

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	01/12/2025	25031925

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
31/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGREMENT : **S074F134**
(9) RAISON SOCIALE :
CT COMBLOUX
(3) COORDONNÉES :
587 ROUTE DU PLAN MOUILLE
ZAC DE PLAN MOUILLE
74920 COMBLOUX
04.50.21.50.21

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGREMENT : 074F1210
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DY-665-AF (F)	09-12-2015	09-12-2015

Marque	Désignation commerciale
NISSAN	NISSAN NT400 CABSTAR

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VWASUFF24F6182061	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
F241ISD4R5M3M2N	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
50132

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures
0.2.1.a.2. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Manquant ou introuvable
0.2.1.b.2. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule
4.5.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d'éblouissement (AVG)
6.1.1.a.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse (AVG)
6.2.4.a.2. PLANCHER : Plancher mal fixé ou gravement détérioré (AVG,AVD)

Défaillances mineures
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AVG,AV,AVD,G,C,D,ARG,AR,ARD)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG,AVD)
6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré (AVG,AV,AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 02/12/2019:28840 Km / 23/11/2020:32614 Km / 25/11/2021:37995 Km / 22/12/2022:42567 Km / 17/11/2023:46759 Km / 05/12/2023:46843 Km / 15/11/2024:48060 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-7.1m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		1%			4%	
Forces verticales		1482daN			1715daN	
Frein de service						
Forces de freinage	568daN		541daN	568daN		485daN
Déséquilibre (<20%)		5%			15%	
Force de freinage (efficacité)	568daN		541daN	568daN		485daN
Taux d'efficacité (=>50%)			67%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			20%			

Opacité des fumées (1.50m-¹) C1:0.69 C2:0.44
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-0.8% D:-2.0%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-4.0% D:+0.0%

CT RG VL 067 150 001 - 05/25 ☆