INVENTAIRE N°2484 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**MASTER**	**164862**	**12/12/2008**

Commentaires globaux

PARE BRISE RAYÉ • CAISSE ARRIÈRE DÉFORMÉE ET FISSURÉE • FEU DE GABARIT À REMPLACER • RIDEAU ARRIÈRE HS • HABITACLE SALE, USÉ • HAUT VENT SUR LE TOIT DÉFORME





Le

06/03/2026

À

ILE SAINT DENIS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/b9b97a95-608d-4126-b980-49c4096811a2

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	RENAULT Master II Phase 3 Plancher Cabine (E) L3 3.5T 2.5 dCi 101 cv

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Master
Date de mise en circulation ou année	12/12/2008
Numéro de série	VF1EDC2K640224112
Numéro d'immatriculation	CT522HD
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Manuel
Etat trains roulants	Pneus hs craquelés
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Batterie HS
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	3
Taille des pneumatiques	225/65R16
Etat des pneus	Usé
Etat carrosserie	Endommagé
Etat soubassements	RAS
Etat intérieur	Commandes usées, volant usé, levier de vitesse usé, siège usé, bouche aération manquante, habitacle très sale et usée
Transmission	Avant
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles



Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	164862

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2





Photo dégât 3







Photo dégât 4





Photo dégât 5





Photo dégât 6





Photo dégât 7





Photo dégât 8





Photo dégât 9



Photo dégât 10



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Pare brise rayé • caisse arrière déformée et fissurée • feu de gabarit à remplacer • rideau arrière hs • habitacle sale, usé • haut vent sur le toit déforme