RENAULT SCENIC 154424 06/10/2015

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**SCENIC**	**154424**	**06/10/2015**

Commentaires globaux

VÉHICULE PROPRE MISE À PART RAYURES AVANT DROITE SUR PARE-CHOC AVANT , ET PETITE BOSSE SUR L'AILE ARRIÈRE GAUCHE



Le

24/03/2026

À

LE GRAND BOURGTHEROULDE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/efd578fe-df09-46eb-9cee-d4ef55bd9e0c

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VL
Identification vendeur	AGORASTORE

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Scenic
Date de mise en circulation ou année	06/10/2015
Numéro de série	VF1JZ0R0253067757
Numéro d'immatriculation	DW 356 HH
Energie	Gazole
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon état
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Pas d'option
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Quelques rayures sur le contour du véhicule , décalcomanie sur le contour du véhicule , Bosse aile arrière gauche
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VL
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	205/55/16
Etat des pneus	Bon état
Etat carrosserie	Bon état avec quelques rayures et bosse
Etat soubassements	Bon état
Etat intérieur	Tâche sur les assises des deux sièges avant
Transmission	Bon état
Nombre de vitesses	X 6

DOCUMENTS

Documents

Contrôle technique



Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD




Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur





Photos pneus ou chenilles



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché





Kilométrage	154424

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite




Photo sièges avant





Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1







Photo dégât 2





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule propre mise à part rayures avant droite sur pare-choc avant , et petite bosse sur l'aile arrière gauche

Photos annexes

