Rapport de visite technique

Date : 24/03/2026 Client : 38GRE

Lieu de la visite : VIZILLE

Nom du contrôleur : I. Brahimi

Matériel

Marque : FAUN

N° immatriculation : DV 708 PT

N° de série : VR5 80186 07/15

Basculeur

Marque/type : Tr2

Observations :

Légende

A prévoir

RAS

Urgent

Conforme aux arrêtés des 5 mars et 4 juin 1993 soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des vérifications générales périodiques prévues à l'article R233-11 du Code du travail
VGP prévue par l'article R233-11 du code du travail (arrêtés des 5 mars, 4 juin 1993, 1er, 2 mars 2004 et du 27 octobre 2009)

Rapport de visite technique

A	Contrôle TECHNIQUE
Date: 18/06/26	

B	Kilomètres
129362kms 10052hrs	

C	Partie cabine
RAS	

D	Partie porte
D1	Boîtier de commande
RAS	

D2	Poignée de maintien
RAS	

D3	Marchepied
RAS	

D4	Système de chargement
Joint de porte (ou support)	

E	Partie hydraulique
RAS	

F	Partie électrique
RAS	

G	Partie basculeur
Appuis bas ou tampons	

Conforme aux arrêtés des 5 mars et 4 juin 1993 soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des vérifications générales périodiques prévues à l'article R233-11 du Code du travail
VGP prévue par l'article R233-11 du code du travail (arrêtés des 5 mars, 4 juin 1993, 1er, 2 mars 2004 et du 27 octobre 2009)

Rapport de visite technique

H	Partie ISO N1501
RAS	

I	Partie caisson
Etat des patins	

J	Partie signalisation
RAS	

K	VGP CONFORME aux arrêtés
RAS	