N°d'imprimé : ZA12211268

1851

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	11/07/2024	24001755

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

10/07/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S083Z304

(9) RAISON SOCIALE : CTPL VL

(3) COORDONNÉES : 319 RUE LAVOISIER
ZI TOULON EST
83210 LA FARLEDE

Tel : 04-94-48-87-68

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 083Z1414

NOM ET PRÉNOM : Non renseignés

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
227 AQH 83 (F)	16/09/2003	16/09/2003

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	EX 12

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1C068AE29430169	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MRE1011FJ171	ES

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

85788

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MINEURES :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé C

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
04/08/2020 : 79392km / 27/07/2022 : 85158km / 24/08/2022 : 85190km /

VILLE DE TOULON
PARC AUTO
M. François BONIFACIO
Responsable Technique
Contentieux : 04 94 36 32 35

Service fait le 11/07/24

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km)	+0.0m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%)	0%		30%	
Forces verticales	577daN		352daN	
Frein de service				
Force de freinage:	228daN	207daN	114daN	113daN
Déséquilibre (<20%):	10%		1%	
Force de freinage (efficacité):	228daN	207daN	114daN	113daN
Taux d'efficacité global (≥50%):	71%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%): 20%			

Emissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.3): 0 - CO ralenti accéléré (≤0.2): 0 - Lambda (0.97 à 1.03): 0.997

Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)	-1.9%	-1.6%

PARAGON - Avril 2023