RENAULT KOLEOS 196447 22/06/2020

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**KOLEOS**	**196447**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
22/06/2020	**VÉHICULE EN BON ÉTAT GÉNÉRAL PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DES AMORTISSEURS ARRIÈRE, UN LUSTRAGE COMPLET ET QUELQUES RETOUCHES**









Le

25/09/2026

À

- FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/0cfb2508-2079-440d-9df2-bb4590183dd5

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VL
Identification vendeur	SDIS 55

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Koleos
Date de mise en circulation ou année	22/06/2020
Numéro de série	VF1RZG00965344331
Numéro d'immatriculation (A)	FQ-520-SH
Puissance	110kw
Type d'énergie (P.3)	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Remplacer amortisseur arrière (fourni avec le véhicule)
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Violet foncé
Type de véhicule	VP
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	5
Type de suspension	SUSPENSTION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	225/55r17
Etat des pneus	Bon

Photos pneus ou chenilles











Etat carrosserie	Correct
Etat soubassements	Correct
État de l'intérieur	Bon
Transmission	Avant
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Présentation du dernier contrôle technique	PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	19/06/2026

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge


Certificat d'aménagement


Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document







PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur





Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur










INITIALE
PARIS

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	196447
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale




Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière



Photo du coffre




Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur








PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1












trustoo

Photo dégât 2





Photo dégât 3

Photo dégât 4

Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux	Véhicule en bon état général Prévoir le remplacement des amortisseurs arrière, un lustrage complet et quelques retouches
Photos annexes	