# Liste des principales interventions réalisées sur un véhicule

| | |
|---|---|
| **Code véhicule** | **8254** |
| **Marque / Modèle** | **YAMAHA NMAX** |
| **Immatriculation** | **FV-923-FK** |
| **Date de mise en circulation** | **20/11/2020** |
| **Kilométrage** | **35 000** |

| Date | Nom de l'intervention | Pièces | Kilométrage |
|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | Révision | Vidange | 27 953 |
| 17/10/2023 | Révision | Pneus avant et arrière, plaquettes arrière | 26 139 |
| 06/03/2023 | Révision | Vidange + Plaquettes avant et arrière | 18 721 |
| 12/07/2022 | Révision | Plaquettes arrière | 12 111 |

Certifié exact le : 16/09/2025

| | |
|---|---|
| Rédigé par: | Caroline DI RIENZO |
| Vérifié par: | Olivier TRIBUT |
| Visa: | Frank ROUE |

FRANK ROUE
DIRECTEUR LOGISTIQUE