VOLKSWAGEN LT46 268926 18/10/2005

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
VOLKSWAGEN	LT46	268926	18/10/2005

Commentaires globaux

BUS 23 PLACES VOLKSWAGEN. MIS A L'ARRÊT SUITE PANNE DE PORTE LATÉRALE. MIS DANS UN COIN ET OUBLIÉ.



Le

12/05/2026

À

BARBEZIEUX SAINT HILAIRE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/8edbbf71-4499-4804-a4f4-323c1276c965

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Bus
Identification vendeur	CN660BH

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Volkswagen
Modèle	LT46
Date de mise en circulation ou année	18/10/2005
Numéro de série	Wv1ZZZ2DZ5H029556
Numéro d'immatriculation	CN660BH
Energie	Diésel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Manuelle 5 vitesses
Nombre de places (car & bus)	23
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Bus lt46 23 places Fuite de liquide de refroidissement. Batterie a plat.
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Fourg
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	195/70/15
Etat des pneus	Correct
Etat carrosserie	Correct
Etat soubassements	Correct corrosion légère
Etat intérieur	Bon état
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	5


DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation




Contrôle technique




Barré rouge



Certificat d'aménagement



Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD




Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles



Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	268926

Photo tableau de bord



Photo console centrale




Photo poste de conduite




Photo sièges arrière






Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Autre photo intérieur






PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires


Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Bus 23 places Volkswagen. Mis a l'arrêt suite panne de porte latérale. Mis dans un coin et oublié.